



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Юридический адрес: ул. Моховая, д. 3, Санкт-Петербург, 191028  
Почтовый адрес: ул. Народная, 21-а, г. Псков, 180016  
<http://szap.gosnadzor.ru>, E-mail: [pskov@szap.gosnadzor.ru](mailto:pskov@szap.gosnadzor.ru)

телефон: (812) 490-06-56, факс: (812) 490-06-81  
телефон: (8112) 29-86-86, факс: (8112) 29-86-75

**ПРЕДПИСАНИЕ**  
**об устранении выявленных нарушений**

« 21 » июня 2018 года

№ 35-3462-1902/Пр

г. Великие Луки

Директору ГБУСО  
«Великолукский дом-интернат»  
О.И. Скригаловской  
ул. Фурманова, 67, г. Великие Луки,  
Псковская область, 182106

На основании распоряжения от 23 мая 2018г. № 35-3462/Рк заместителя руководителя Северо-Западного управления Ростехнадзора Роговцова О.В., в период с 18 по 21 июня 2018 года, главным государственным инспектором отдела промышленной безопасности по Псковской области Сенченковым Владимиром Борисовичем была проведена плановая выездная проверка в отношении ГБУСО «Великолукский дом-интернат», ул. Фурманова, 67, г. Великие Луки, Псковская область, с целью осуществления федерального государственного надзора за исполнением требований законодательства РФ о техническом регулировании.

В результате проверки выявлены нарушения требований Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/011 при эксплуатации больничных лифтов заводской № 602210, регистрационные №№ А23-035596, А23-035646, зафиксированные актом от 21.06.2018г. № 35-3462-3878/А.

В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в порядке государственного надзора юридическому лицу ГБУСО «Великолукский дом-интернат» предписывается выполнить следующие мероприятия по устранению выявленных нарушений требований законодательства, норм и правил в установленной сфере деятельности в указанные сроки:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный документ, требования которого нарушены или не соблюдены	Сроки исполнения
1.	Опасные объекты (лифты) заводской	П.1 Постановления Правительства РФ от 24	

	№ 602210 (корпус №2), регистрационные №№ А23-035596, А23-035646 (корпус№1) не поставлены на учёт в органах Ростехнадзора.	июня 2017 года N743; П. 10 «Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах», утв. Постановлением Правительства РФ от 24 июня 2017 года N 743 (далее Правила)	01.10.2018
2.	Сведения о постановке на учёт объектов (лифтов) заводской № 602210 (корпус №2), регистрационные №№ А23-035596, А23-035646 не внесены в паспорта лифтов.	П. 14 Правил	01.10.2018
3.	Отсутствует акт приемки лифта заводской № 602210 (корпус №2) в эксплуатацию	ст. 5 Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011 (далее ТР); п. 4.8, приложение А ГОСТ Р 55969-2014	01.10.2018
4.	Не внесено в паспорт лифта уполномоченным представителем владельца Решение о вводе лифта заводской № 602210 (корпус №2) в эксплуатацию с указанием даты ввода.	ст. 5 ТР, п. 4.10 ГОСТ Р 55969-2014	01.10.2018
5.	Отсутствует в актах от 24.04.2018 технического освидетельствования лифтов заводской № 602210 (корпус №2), регистрационные №№ А23-035596, А23-03 отметки о выполнении мероприятий по устранению дефектов в рекомендованные сроки.	Ст. 5 ТР; п. 5.10 ГОСТ Р 53783-2010	01.10.2018
6.	Не представлены – руководства (инструкции) по эксплуатации лифтов заводов-изготовителей	ст. 3, п. 3 Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» ТР ТС 011/2011	01.10.2018
7.	Мусор в машинном помещении (далее МП) лифтов регистрационные №№ А23-035596, А23-035646 (корпус№1).	ст. 5 ТР, п. 4.3(а) ГОСТ Р 53780-2010	01.10.2018
8.	Не исключен доступ в МП птиц и домашних животных (кошек).	ст. 5 ТР, п. 5.3.3.1 ГОСТ Р 53780-2010	01.10.2018
9.	Не оформлены паспорта лифтов: нет сведений о назначении ответственного за организацию эксплуатации лифтов.	ст. 5 ТР, п. 3.7 ГОСТ Р 55964-2014	01.10.2018
10.	Не представлена Должностная инструкция специалиста, ответственного за организацию эксплуатации лифтов.	П. 3.1.1 Профессионального стандарта «Специалист по эксплуатации лифтового оборудования». Утв. приказом от 17 января 2014 года N 18н Министерства труда и социальной защиты РФ	01.10.2018
11.	Производственная инструкция для лифтера не учитывает конструктивных особенностей эксплуатируемых лифтов в части проведения осмотров лифтов и эвакуации. Инструкция разработана без учета требований руководств по эксплуатации лифтов и местных условий.	П. 3.1 статьи 4 ТР	01.10.2018
12.	В удостоверении лифтера Ивановой	П. 3.2 статьи 4 ТР;	

	О.В. нет отметки о проведении повторной проверки знаний.	П. 1.6 «Типовой инструкции лифтера по обслуживанию лифтов и оператора диспетчерского пункта», утв. постановлением Госгортехнадзора России от 22.05.2000 № 26	01.10.2018
13.	Не назначены и не закреплены приказом за лифтом заводской № 602210 (корпус №2) лифты.	П. 3.1 статьи 4 ТР	01.10.2018
14.	На основной посадочной площадке (этаже) лифтов в табличках не указаны учетные и заводские номера лифтов, даты ввода в эксплуатацию, срок службы лифтов.	П.1 Постановления Правительства РФ от 24 июня 2017 года N743; П. 4 о) Правил	01.10.2018
15.	Оторвана планка порога дверей шахты 1-го этажа лифта регистрационный № А23-035596.	П. 3.1 статьи 4 ТР	01.10.2018
16.	Изношено напольное покрытие кабины лифта регистрационный № А23-035596.	П. 3.1 статьи 4 ТР	01.10.2018
17.	Двери шахты лифта рег. № А23-035596 на 1, 2, 3 этаже подвержены коррозии.	П. 3.1 статьи 4 ТР	01.10.2018
18.	Двери шахты лифта рег. № А23-035646 на 1 этаже подвержены коррозии.	П. 3.1 статьи 4 ТР	01.10.2018
19.	Тяговые канаты лифта рег. № А23-035596 на 70% подвержены коррозии. Требуется замена.	П. 3.1 статьи 4 ТР	01.10.2018

В сроки, определенные каждым пунктом предписания, юридическому лицу ГБУСО «Великолукский дом-интернат» необходимо представить в письменном виде в Северо-Западное управление Ростехнадзора на имя заместителя руководителя Куроплина И.В. информацию о выполнении настоящего предписания с приложением подтверждающих документов по каждому пункту предписания, по адресу: ул. Народная, д. 21 А, г. Псков, 180016.

Предписание составил:

Главный государственный инспектор отдела промышленной безопасности по Псковской области



В.Б. Сенченков

Предписание для исполнения получила: директор ГБУСО «Великолукский дом-интернат» Скригаловская Ольга Ивановна. (фамилия, имя, отчество, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«21» июня 2018г.

✓   
(подпись)

Отметка об отказе получения предписания: \_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица проводившего проверку)